

Kaschientechnologie für Verpackungsfolien

Agenda Tag 1 - Mittwoch, 25.09.2013

Die Vorträge an diesem Veranstaltungstag hält für Sie **Rene Arm** von arm-alysis.

9:00	Frühstücksimbiss mit Kollegen
9:30	Vorstellungsrunde
19:30	Abendessen und gemütliches Zusammensein
13:15	Mittagspause
11:30	Kaffee-/Teepause
9:45	Rene Arm <i>arm-alysis</i> Folien für die Kaschierung Teil I - ein Überblick • Siegelfolien wie PP, PA, PVC und PS • Orientierte Folien wie PET-BO, PA-BO oder PP-BO
12:00	Rene Arm <i>arm-alysis</i> Folien für die Kaschierung Teil II- Barrierefolien und einige Prüfmethode • Definition Barrierefolien • EVOH, AlOx und SiOx Sperrschichten und ihre Besonderheiten bei der Kaschierung • Ausgewählte Prüfmethode, die maßgeblich durch Kaschierung beeinflussbar sind
17:30	Ende des ersten Tages
14:15	Kaschiermaschinenkonzepte hinsichtlich Kleberapplikationen LH und LF im Vergleich zu Extrusionskaschierung • Kaschierverfahren im Überblick • LH (lösemittelhaltige) und LF (lösemittelfreie) Klebstoffe fehlerfrei applizieren • Auftragssysteme, Mischsysteme und Fehlerquellen
16:00	Neu: Typische Einstellvarianten bei LF Kaschierungen (Was mache ich wann?) • Die Klebstoffauftragsmenge • Die Bahnspannungen der Bahnen zueinander • Die Wickelspannungen (Einfluss auf migrierende Additive, Aushärtung etc.)

Kaschierertechnologie für Verpackungsfolien

Agenda Tag 2 - Donnerstag, 26.09.2013

Die Vorträge an diesem Veranstaltungstag hält für Sie **Rene Arm** von arm-alysis.

15:00	Abschlussdiskussion und Ausklang
8:15	Frühstücksimbiss
10:45	Pause
13:45	Kaschier-Stolpersteine in der Praxis - Vortrag und Diskussion • Auswirkungen der migrierenden Additive wie Gleitmittel oder Anti-Fogmittel • Die typischen Fehler an kaschierten Mustern erkennen
12:45	Gemeinsames Mittagessen
9:00	LF-Klebstoffe - eine Erfolgsgeschichte • Welche Systeme gibt es und was muss der Praktiker über die Chemie wissen? • PU Chemie für Nicht-Chemiker • Migration und Kaschierklebstoffe
11:15	Rene Arm <i>arm-alysis</i> Typische „optische“ Probleme bei der Kaschierung • Falten • Bläschen • PET-BO/AL/PE (Duplex und Triplex Fahrweise)